

J1
VFO In
S1A
C1
1000
X1
X2
100k
R1
33pf
C2
220pF
C3
V1
6AG7
L1
0.65mH
1000
C5
R5 25K
15K
R6
1000
C6
To Final
L2
0.65mH
C7
150pF
L3
S2
D1
100v
C8
10uF
+400v
S1B
100
R2
6R2
R3
To Meter Circuit
50K
R4
RLY1A
To Control Circuit